


请报模具价



这个纹路需要在模具上开出来

这个螺纹孔客户不需要做，注意，不要按照样品的开出来!!!!!!!